

⑥破面解析

高分子成形品の破面解析

Partner

2. 破面解析でわかること

- ① 破壊起点 : どこから?なぜ?異物?
- ② 亀裂進展方向 : どこを亀裂が進展した?
- ③ 破壊モード : 疲労?衝撃?
延性?脆性?
溶剤等による環境割れ?



破壊現象から破壊原因を推定

材料の問題・成形の問題・使用環境の問題


3

4. 疲労破面の特徴的パターン

ABS樹脂ボス部の疲労破面
(扇風機ねじ止めキャップ)



同左矢印部拡大




5

6. 層間(樹脂流れ界面)での破壊における特徴的パターン

PP試験片の破面
(ウェルドラインでの破断)



同左赤枠部拡大




7

1. 破面解析の重要性

なぜ破面解析が重要か?



破面は現場(事故・破壊)に残された唯一の物的証拠




2

破面解析のキーポイント


- 1) 破壊に至るまでの情報
- 2) 仮説の立案
- 3) 適切な分析

3. 脆性破面の特徴的パターン

ABS樹脂試験片の脆性破壊破面



同左中央部拡大




4

5. 環境応力割れ破面の特徴的パターン

PMMA試験片の表面
(亀甲状亀裂)




環境応力割れ破面
(破壊環境: 溶剤共存下)



6


7. 境界での破壊における特徴的パターン

CFRP積層品の破面




CFと樹脂との密着性が
樹脂の強度を左右した

引張強度 高



引張強度 低



8